

目次

概要	GI-2
整備上の注意	GI-2
電気系統の点検	GI-2
車台実施始番号	GI-2
車台番号打刻位置及び実施始番号	GI-2

@gabednconfused
@gabednconfused
@gabednconfused
@gabednconfused

概要

本書は従来からの変更内容について記載する。


本書に記載なき項目は既刊のスカイライン（R33型）整備要領書を参照のこと。

電気系統の点検

- 故障現象が明らかに電気系統に起因すると推察される場合は、ヒューズ及びヒューズブルリンクの溶断、コネクター付近の断線、端子抜け、かん合不良などを点検し、故障診断を行う。
- ヒューズ及びヒューズブルリンクが溶断した場合は、溶断した原因を調べ、修復後必ず指定容量のヒューズ及びヒューズブルリンクに交換する。

ヒューズ及びヒューズブルリンク番号（GT-R系）

- インスト運転席側右下、エンジンルーム右側のリレーボックス内及びトランクルーム内バッテリー右部のヒューズ及びヒューズブルリンク番号は下図である。



車台番号打刻位置及び実施始番号

- 車台番号の打刻位置はエンジンルームカウルトップ部である。

E-HR33型車 HR33-100001~
 E-ER33型車 ER33-070001~
 E-ECR33型車 ECR33-130001~
 E-ENR33型車 ENR33-200001~
 E-BCNR33型車 BCNR33-040001~